

Э-316 Миллиамперметр переносной предназначен для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока с нормальной областью частот 45 - 60 Гц или постоянного тока.

Конечные значения диапазонов измерений Э316		
Миллиамперметры, мА	Амперметры, А	Вольтметры, В
10 - 20	1 - 2	7,5 - 15 - 30 - 75*
25 - 50	2,5 - 5	150 - 300 - 600
50 - 100	5 - 10	
250 - 500	10 - 20	

Класс точности	1,0 или 1,5
Предел допускаемой основной погрешности от конечного значения диапазона измерений, %	
для класса 1	± 1
для класса 1,5	$\pm 1,5$
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха, °С:	от - 40 до + 50
Относительная влажность (при температуре 35 °С), %	95
Время установления показаний, с	3
Габаритные размеры, мм	125x110x56
Масса, кг	0,5