


Структура обозначения:

PC H SS - 30
 1 2 3 4

- 1 - PC - Стойки для печатных плат
- 2 - Форма стойки: H – шестигранная; не обозн. – круглая
- 3 - Тип крепления: SS – два отверстия под винт; SN – одно отверстие под винт, один винт; NN – два винта
- 4 - Длина стойки, мм



						L mm
PCNN-6,		PCSN-6,	PCHNN-6,		PCHSN-6	6
PCNN-8,		PCSN-8,	PCHNN-8,		PCHSN-8	8
PCNN-10,		PCSN-10,	PCHNN-10,		PCHSN-10	10
PCNN-12,		PCSN-12,	PCHNN-12,		PCHSN-12	12
PCNN-15,	PCSS-15,	PCSN-15,	PCHNN-15,	PCHSS-15,	PCHSN-15	15
PCNN-18,	PCSS-18,	PCSN-18,	PCHNN-18,	PCHSS-18,	PCHSN-18	18
PCNN-20,	PCSS-20,	PCSN-20,	PCHNN-20,	PCHSS-20,	PCHSN-20	20
PCNN-22,	PCSS-22,	PCSN-22,	PCHNN-22,	PCHSS-22,	PCHSN-22	22
PCNN-25,	PCSS-25,	PCSN-25,	PCHNN-25,	PCHSS-25,	PCHSN-25	25
PCNN-27,	PCSS-27,	PCSN-27,	PCHNN-27,	PCHSS-27,	PCHSN-27	27
PCNN-40,	PCSS-40,	PCSN-40,	PCHNN-40,	PCHSS-40,	PCHSN-40	40